

9385G **VÖLKEL** **M** **HSS**



Orig. Völkel - Art. 49511
 Passo Metrico Grosso M.
 Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS:
 Serie di 3 maschi a mano per filettare M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
 1 pz. per misura punte in HSS mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2
 1 giramaschi regolabile Art. 9476 G 1.1/2
 1 giramaschi con cricchetto da M 3-10, Art. 9492 GE 1.
 In cassetta.

9385G Cad. **139,00**

9387G **GEDORE** **M** **HSS**



1/4"

Orig. Gedore - Art. 8553
 Passo Metrico Grosso M.
 Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSSG:
 Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura per filettare M 3 - 4 - 5 - 6
 4 dischi guida da M 3 - 4 - 5 - 6, 1 spessore per filiere, 10 grani filettati M 4x6 per filiera, 1 leva a cricco att. 1/4 Art. 943 G, 1 prolunga att. 1/4 Art. 942 E 100, 1 chiave per esagoni interni da mm 2, 1 giramaschi con mandrino attacco femmina 1/4 Art. 9497 GA, 1 portafiliera attacco femmina 1/4 Art. 9497 GL.
 In cassetta. di plastica.

9387G Cad. **337,00**

9388G **VÖLKEL** **M** **HSS**



Orig. Völkel - Art. 49107
 Passo Metrico Grosso M
 Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS
 Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
 Giramaschi regolabili e portafiliera come da assortimento.
 In cassetta.

Per filett.	M.	3-4-5-6-8-10-12
Portafiliera Ø	mm	20x5-20x7-25x9-30x11-38x14
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 2

9388G Cad. **220,00**

9390G **VÖLKEL** **M** **HSS**



Orig. Völkel - Art. 49301
 Passo Metrico Grosso M
 Assortimento in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
 Serie di 3 maschi a mano e 1 filiera per misura.
 Giramaschi regolabili, giramaschi con cricchetto e portafiliera come da assortimento.
 In cassetta.

Per filett.	M.	5-6-8-10-12-14-16-18-20
Portafiliera Ø	mm	20x7-25x9-30x11-38x14-45x18
Giramaschi regolabili	Gr	1 + 3
Giramaschi con cricchetto per maschi	M.	3-10; 5-12

9390G Cad. **441,00**